

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-ALC

ID intervención

UE

01

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

1

Complejo
Estructural

1

Tipología
funcional

Cimentación

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Construcción torre

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

02

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

02

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería concertada

Toma de
muestras☐ si ☒ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-ALC

ID intervención

UE

01

DESCRIPCIÓN

Cimentación de mampostería de la torre CE 01, realizada con una mampostería concertada con lajas a modo de ripios para calzar los mampuestos de mediano tamaño. Alguna hilada presenta gran cantidad de cantos en espina. Los cantos de mediano tamaño son mayoritariamente esquistos. Se traban con un mortero de cal mal conservado, de color grisáceo y que presenta nódulos de cal, chino y grava de cantera. La esquina Norte de la UE se ha perdido por el derrumbe parcial de la torre debido a la erosión del terreno. La tonalidad marrón que presenta el mortero es debido a procesos postdeposicionales.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-ALC

ID intervención

UE

02

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

01

Complejo
Estructural

01

Tipología
funcional

MURO

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

01

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

01

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de tierra

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-ALC

ID intervención

UE

02



DESCRIPCIÓN

Cara de la torre del frente occidental del castillejo, muy deteriorada. Se trata de un probable tapial de tierra que conserva parte de su cara externa, de unos 10 cm y algo más compacta. Su núcleo es de tierra marrón con gran cantidad de esquistos y cuarcitas. Parecen observarse dos mechinales rectangulares, pero están muy mal conservadas.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Mala

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-ALC

ID intervención

UE

03

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

02

Complejo
EstructuralTipología
funcional

MURO

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☒ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-ALC

ID intervención

UE

03

DESCRIPCIÓN

Se trata de los restos de un muro de mampostería concertada ubicada en la cara Norte del castillejo. Conserva dos hiladas y está trabado con tierra. Probable restos del recinto de la fortificación

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto