

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

1

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

1

Complejo Estructural

1

Tipología funcional

Torre

Definición estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos posteriores

Fiabilidad estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

20

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

02

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

20

02

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de muestras

☐ si ☐ no

Nº inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

1

DESCRIPCIÓN

Cara Este de la torre CE 01, incrustada en el entramado urbano. Se trata de un tapial calicostrado, aunque parece que en su cajón inferior hay mayor cantidad de mampuestos por lo que es probable que tenga una zarpa de cimentación. Parece conservar las caras de tres cajones de altura por la existencia de tres líneas de mechinales, de unos 80 cm de alzado cada uno. Se observan algunos restos de enlucido de cal, especialmente en la junta entre cajones. La parte superior de la torre se encuentra derrumbada, siendo visible el núcleo de tierra.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

2

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

2

Complejo
Estructural

1

Tipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

01

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

2

DESCRIPCIÓN

Lienzo Norte de la torre CE 01, con fábrica equivalente a la UE 01. En peor estado de conservación.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

3

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

3

Complejo
Estructural

2

Tipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Medieval

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

11

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

3

DESCRIPCIÓN

Cara Sur de la torre ubicada en el sur del recinto de la alcazaba. Está realizada con un tapial de calicanto de color grisáceo, con cantos de gran tamaño, con cantos de ríos y lajas de pizarra. El mortero de cal es grisáceo, sin que se aprecien en su interior nódulos de cal. Es muy compacto, con gran cantidad de grava de cantera, en su mayoría esquistos y cuarzos en menor proporción. Conserva la cara en su parte inferior y puede que haya algún mechina de obra visible y otros posteriores. Está recubierto con morteros contemporáneos. En su parte superior hay un gran bloque de tapial caído. En su parte inferior izquierda hay una negativa en la que se puede apreciar el núcleo.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

4

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

4

Complejo
Estructural

3

Tipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

13

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

12

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

05

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

05

12, 13

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicanto

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

4

DESCRIPCIÓN

Cara Norte de la torre CE 03, en la parte Oeste de la alcazaba. Está realizado con un tapial de calicanto blanquecino con algunos mampuestos de tamaño medio y grande sin organizar. El mortero de cal blanquecino-grisáceo tiene gravas de cantera, mayoritariamente esquistos. Tiene un parche de mampostería no concertada trabada con mortero marrón en su parte central (UE 12). No se observan mechinales y tiene también clastos de río de pequeño tamaño (3 cm de diámetro). Hay algún otro mampuesto contemporáneo y se le apoya la UE 13.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

5

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

5

Complejo
Estructural

3

Tipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

22

Se le apoya

14

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

04, 06

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

22

04, 06

14

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

5

DESCRIPCIÓN

Frontal de la torre Ce 03, cara Oeste. Realizado un tapial de calicanto, presenta una zarpa de cimentación del mismo tapial que apoya directamente sobre la roca madre. Son visibles tres líneas de mechinales y conserva gran parte de su cara, aunque se le apoya la mampostería de restauración.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

6

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

6

Complejo
Estructural

3

Tipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Construcción alcazaba

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Mala

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

15

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

05

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

05

15

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

6

DESCRIPCIÓN

Cara Sur de la torre CE 03, equivalente al resto de la torre. Muy deteriorado y con la mampostería de restauración restituyendo la mayor de volumetría.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

7

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

7

Complejo
Estructural

4

Tipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

17

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

17

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

7

DESCRIPCIÓN

Cara Norte de la torre CE 04, embutida en el entramado urbano. Está realizado con un tapial de calicanto (quizás tenga un forro de mampostería en algunos puntos). La accesibilidad es difícil, por lo que no se puede observar de cerca. Se observa un mortero de cal grisáceo con tres mechinales agrandados en un momento posterior. En su parte media se observa mayor cantidad de pequeños cantos de río. Quizás sea equivalente a los tapias de calicanto de las torres CE 2 y 3.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

8

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

8

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

8

DESCRIPCIÓN

UE situada en la cara Este del cerro, al Sur del CE 05. Se trata de un muro de tapial hormigonado (o quizás calicostrado) con orientación Norte-Sur. Está prácticamente enterrado por la colmatación y se le apoya una parata a piedra seca contemporánea.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

9

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

9

Complejo
Estructural

5

Tipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

9

DESCRIPCIÓN

Torre situada en la cara Este del recinto. Es visible solo su cara E y es imposible acceder a ella por ser propiedad privada. En su alzado se conservan tres líneas de mechinales, por lo que habría por lo menos tres cajones de altura conservada, más el arranque de un cuarto. Son visibles las tongadas de cal por tener la cara exterior erosionado. Parece conservar algo de la cara Norte. Se cimenta directamente sobre afloramientos de roca madre y en su parte superior se apoya una terraza realizada con mampostería trabada con cemento.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

10

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

10

Complejo
Estructural

6

Tipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

18

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

10

DESCRIPCIÓN

Posibles restos muy alterados de una torre en la esquina Noreste del recinto. Resulta imposible su acceso por estar en propiedad privada. Parece un tapial equivalente al del resto del recinto, pero muy alterado, sin conservar cara visible. Se le empotra la UE 18 para formar un arco.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

11

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

3

Complejo
Estructural

2

Tipología
funcional

Rotura

Definición
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

03

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

03

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

11

DESCRIPCIÓN

Agujero situado en la parte inferior izquierdo de la E 04. Es de gran tamaño e irregular se encuentra rellena de tierra.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

12

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

4

Complejo
Estructural

3

Tipología
funcional

Reparación

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

04

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

04

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

12

DESCRIPCIÓN

Parche de mampostería en el centro de la UE 04 trabado con un mortero de color marrón.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

13

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Reparación

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Restauración recinto

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

04

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

14

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

04

14

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

13

DESCRIPCIÓN

Reparación de mampostería con cemento situado en la parte superior de la E 04. Se trata de una restauración contemporánea.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

14

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

5

Complejo
Estructural

3

Tipología
funcional

Reparación

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

05

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

13, 15

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

05

13, 15

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

14

DESCRIPCIÓN

Reparación de mampostería en la parte superior izquierda de la E 04. Equivalente al resto de la misma fase.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

15

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

6

Complejo
Estructural

3

Tipología
funcional

Reparación

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

06

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

14

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

06

14

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

15

DESCRIPCIÓN

Reparación en mampostería contemporánea sobre la UE 06.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

16

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

11

Complejo
Estructural

4

Tipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

07

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

17

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

07, 17

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

16

DESCRIPCIÓN

Cara Sur de la torre CE 04, de la que se observan solo 30 cm de altura por adosársele a una vivienda contemporánea. Equivalente al resto de la misma fase.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

17

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

12

Complejo
Estructural

4

Tipología
funcionalDefinición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráficaSIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

07, 16

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapia de calicanto

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

17

DESCRIPCIÓN

Cara Oeste de la torre en el mismo tapial que el resto.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

18

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

13

Complejo
Estructural

6

Tipología
funcional

Acceso

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

10

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

19

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería irregular

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

18

DESCRIPCIÓN

Mampostería irregular en la cara Norte del CE 06. De tamaño medio, está tomada con cemento, por lo que se desconoce su antigüedad. Forma una bóveda de medio punto.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

19

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

13

Complejo
Estructural

6

Tipología
funcional

Puerta

Definición
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráficaSIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

18

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

18

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Vano

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

19

DESCRIPCIÓN

Arco de medio punto en la cara Norte del CE 06, formado por la UE 18.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

20

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

1

Complejo
Estructural

1

Tipología
funcional

Cimentación

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

01

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

20

DESCRIPCIÓN

Zarpa de tapial calicostrado en la parte baja de la torre CE 01, equivalente en fábrica aparentemente al resto de tapial calicostrado.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

21

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Mortero

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráficaSIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Hormigón de cal

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

21

DESCRIPCIÓN

Fragmentos de hormigón de cal que da cara en su parte trasera y se localiza embutido en un muro de cemento de una vivienda actual entre las torres 3 y 4. Probable resto de la cerca.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

22

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

5

Complejo
Estructural

3

Tipología
funcional

Zarpa

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

05

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-LAU

ID intervención

UE

22

DESCRIPCIÓN

Zarpa de tapial de calicanto de la cara Oeste de la torre CE 02. Se le apoya la UE 05.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto