

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

1

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

1

Complejo Estructural

1

Tipología funcional

Torre

Definición estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos posteriores

Fiabilidad estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

02

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

02

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de muestras

☐ si ☐ no

Nº inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

1

DESCRIPCIÓN

Esquina Noreste del recinto superior. Se trata de un lienzo en tapial de calicanto que conserva su exterior. Está realizado con esquistos (lajas). Presenta una coloración rojiza y en sus partes más erosionadas. Se observa el mortero de cal de color grisáceo-blanquecino. Es muy compacto, con abundante cal con chinos y gravas de canteras, sobre todo esquistos machacados, pero también algún fragmento de caliza. No se observan cajones ni mechinales por su precario estado de conservación. Solo se conserva la cara este de esta torre cuadrangular. En su interior se encuentra el núcleo de tierra derrumbado. Quizás la UE 02 se parte de su cimentación.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

2

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

2

Complejo
Estructural

1

Tipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

01

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

01

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

2

DESCRIPCIÓN

UE situada en la esquina Noreste del castillo. Se trata de un tapial equivalente a la UE 01. Está orientado Este-Oeste, conserva un poco de cara, muy quebrada en el resto. Puede tratarse de parte de la esquina Noroeste de la torre o ya el lienzo de la muralla que corre hacia el Oeste.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

3

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

3

DESCRIPCIÓN

UE situada al Oeste de la torre de tapial. Se trata de un murete de mampuestos que dan cara, aunque mal conservados. Con orientación Norte-Sur trabados con tierra rojiza en la que no se aprecia nódulos de cal. Quizás forme parte del núcleo de la torre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

4

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

3

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Derrumbe

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

4

DESCRIPCIÓN

UE situada en el centro de la parte Norte de la fortificación. Se trata de un lomo de tierra rojiza orientado Este-Oeste con algunos mampuestos alineados en el borde. Probablemente se trata de los restos del derrumbe de la muralla.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

5

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Muralla

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

5

DESCRIPCIÓN

UE situada en la parte Norte del recinto superior. Se trata de una hilada de mampuestos en el borde del cortado, unidos con tierra rojiza. La tierra está cubierta por vegetación y musgo por lo que no se distingue mortero alguno trabándola.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

6

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

3

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

6

DESCRIPCIÓN

UE situada en la esquina Noroeste. Se trata de un núcleo de mampostería trabado con tierra rojiza en la que se observan nódulos de cal y caliza machacada. Se encuentra muy deteriorada por el paso del tiempo. Tiene una orientación Este-Oeste.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

7

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

4

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

7

DESCRIPCIÓN

UE rectangular de mampostería situada en la esquina Noroeste. Se trata de una mampostería concertada con mampuestos de pequeño tamaño. Presenta hiladas retranqueadas y forma esquina. No se le aprecia mortero, solo tierra trabándola. Está colmatada por un gran paquete de tierra. Podría tratarse de una torre que defiende esta esquina.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

8

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

4

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

8

DESCRIPCIÓN

UE localizada en la parte Oeste del recinto superior. Se trata de una larga UE situada en el cortado en la que se observa gran cantidad de mampuestos alineados en el borde de la plataforma. Su conservación es bastante mala, pero parece conservar cara en algunos puntos. Parecen estar solo tomadas con tierra, pero se encuentra muy colmatada.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

9

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

4

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

10

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

10

10

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

9

DESCRIPCIÓN

UE situada en la parte suroeste de la plataforma superior. Se trata de una UE longitudinal de mampostería no concertada tomada con tierra. No se observa mortero. Tiene orientación Noreste-Suroeste, sobresaliendo respecto a la línea de fachada de la UE 08, con la que es paralela. Forma un quiebro junto con la UE 10.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

10

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

4

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

09

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

10

DESCRIPCIÓN

UE de mampostería situada en la esquina Suroeste de la plataforma superior. Se trata de un pequeño murete de mampostería trabado con tierra mal conservado. Tiene una orientación Este-Oeste, quebrando la línea de la plataforma. Se traba en su parte Oeste con la UE 09.
En sus inmediaciones se recuperó una pequeña escoria de hierro.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

11

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

5

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

11

DESCRIPCIÓN

UE situada en la parte Suroeste de la plataforma superior. Se trata de un derrumbe de mampostería a cota más baja que la UE 09.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

12

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería no concertada

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

12

DESCRIPCIÓN

UE situada en el frente sur del recinto superior, en la esquina suroeste. Se trata de un murete de mampostería no concertada de pequeño tamaño trabado con tierra. Se orienta Noroeste-Sureste.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

13

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

6

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería a sardinel

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

13

DESCRIPCIÓN

UE situada en la parte Sur del recinto superior. Muro Este-Oeste de mampostería con lajas colocadas en sardinel. Está trabado con tierra no se le aprecia el mortero.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

14

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

6

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

13, 15

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

13, 15

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería a sardinel

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

14

DESCRIPCIÓN

UE de mampostería situada en la parte central de la parte Sur de la plataforma superior del castillo. Se trata de un muro de mampostería a sardinel equivalente a la UE 13, Posible muro del recinto interior.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

15

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

6

Complejo
EstructuralTipología
funcionalDefinición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

13, 14

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

13, 14

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería a sardinel

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

15

DESCRIPCIÓN

Murete de mampostería parcialmente a sardinel situado en la parte Sureste del límite Sur del recinto superior. Es equivalente en fábrica a las UEs 13 y 14.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

16

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

7

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Derrumbe

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

16

DESCRIPCIÓN

UE situada al Sur de la torre. Se trata de un derrumbe de muro con lajas y tierra de color grisáceo con cerámico y árido. Se observa un mortero de cal rojizo-amarillento de árido fino, trabando los restos de mampuestos. Aparece también otro tipo blanquecino que parece enlucir, puesto que da cara

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

17

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

8

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Parata

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Contemporáneo

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

18

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

18

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Piedra en seco

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

17

DESCRIPCIÓN

Parata a piedra seca situada en la parte sur del cerro. Se le apoya en su parte superior la UE 18.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

18

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcionalDefinición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

17

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

17

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Piedra seca

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

18

DESCRIPCIÓN

Parata de piedra seca ubicada en la parte Sur del cerro. Se levanta sobre la UE 17.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

19

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

9

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Derrumbe

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráficaSIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

19

DESCRIPCIÓN

Derrumbe situado en el lado Este del cerro, al sur de la torre CE 01. Presenta tierra y alguna piedra.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

20

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Parapeto

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Contemporáneo

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

21

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

21

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

20

DESCRIPCIÓN

Muro de 1 metro de grosor que se extiende a lo largo de la cresta al Norte de la fortificación, en la cota más alta. Se trata de un muro realizado con mampostería concertada y rellena de tierra, con restos de cerámica en su núcleo. Posible parapeto contemporáneo por su ubicación y forma.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

21

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Puesto de caza

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

20

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

21

DESCRIPCIÓN

Puesto de caza situada en la parte sur de la UE 20. Murete semicircular en piedra seca que se apoya en la UE 21.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

22

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Mampostería

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Piedra seca

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

22

DESCRIPCIÓN

Estructura circular de piedra seca al Sur de la UE 20. Parece contemporánea.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

23

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

10

Complejo
EstructuralTipología
funcional

muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

24, 25

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

24, 25

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

23

DESCRIPCIÓN

Restos de derrumbe en la parte Suroeste del recinto exterior, muy mal conservados. Inmediatamente al Sur de la UE 11.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

24

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

10

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

23

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

24

DESCRIPCIÓN

Restos de mampostería no concertada en la parte Suroeste del recinto inferior, muy colmatada. No es visible ni su cara ni el mortero.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

25

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

23, 24

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

23, 24

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

25

DESCRIPCIÓN

Restos de mampostería no concertada, trabadas con mortero de tierra. Parte final de la cara suroeste del recinto inferior.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

26

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcionalDefinición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

26

DESCRIPCIÓN

Restos de muro en la falda Este de la fortificación. Se trata de un muro a piedra seca realizado con grandes lajas de esquisto y calizas.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

27

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

27

DESCRIPCIÓN

Muro de mampostería de 80 cm de grosor y varios metros de longitud. SE trata de un murete de mampostería no concertada, trabada con mortero de tierra. Orientación Norte-Sur.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

28

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

28

DESCRIPCIÓN

Restos de un murete de mampostería concertada situada en la ladera Este del cerro. Se encuentra colmatada por la gran cantidad de sedimento. Parece conservar medio metro de alzado. Está concertada y trabada con mortero de tierra. Su extremo oeste parece dar cara.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

29

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

GR-VAL

ID intervención

UE

29

DESCRIPCIÓN

Restos de un murete de mampostería a sardinel, ubicado en la parte sureste del cerro, sobre la roca madre. Conserva solo un par de hiladas.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto