О.М. Пигнастый, к.т.н., доц. *HTV XПИ г.Харьков* pom7@bk.ru

Энтропийные закономерности в моделях технологических процессов

О.М. Пигнастый

Энтропийный подход к описанию технологических процессов (ТП) рассмотрен Б.Н.Петровым [1]. Известно [1,2,3], что энтропия ТП, может быть записана через функцию распределения $\chi = \chi(t,S,\mu)$ предметов труда (ПрТ) по микросостояниям [4]:

$$H_{\Omega} = \int_{0}^{\infty} \chi, \cdot \ln\left(\frac{e}{\chi}\right) d\mu, \quad \int_{0}^{\infty} \mu^{k} \cdot \chi d\mu = [\chi]_{k}, \quad k = 0, 1, 2....$$
 (1)

где S и μ соответственно усредненные по бесконечно малой ячейке фазового технологического пространства характеристики состояния ПрТ S_j , μ_j : технологические ресурсы, перенесенные на ПрТ и интенсивность их переноса [4,5]. Изменение состояния ПрТ происходит при совершении работы над ним [1,4,5]. Функция распределения ПрТ по микросостояниям определяется кинетическим уравнением ТП [4,5]:

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} + \frac{\partial \chi}{\partial S} \mu + \frac{\partial \chi}{\partial \mu} f = \lambda \cdot \{ \psi \cdot [\chi]_1 - \mu \cdot \chi \}, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial I}{\partial \dot{S}_i} = \frac{\partial I}{\partial S_i}, \tag{2}$$

$$\int_{0}^{\infty} \psi d\mu = 1, \quad \int_{0}^{\infty} \mu^{k} \cdot \psi d\mu = [\psi]_{k}, \quad k = 0, 1, 2..., \quad i = 1...N.$$
 (3)

Производственная функция единицы технологического оборудования f=f(t,S) определяется из способа производства. Учитывает вероятностный характер воздействия оборудования на ТП функция $\psi=\psi(t,S,\mu)$, определяющая вероятность того, что после воздействия оборудования на ТП скорость переноса затрат станет равной μ [4,5]. Используя (2), (3), изменение энтропии ТП со временем определено как

$$\frac{dH_{\Omega}}{dt} = -\frac{1}{2} \cdot \int_{0}^{\infty} \lambda \cdot \psi \cdot [\chi]_{1} \left\{ 1 - \frac{\mu \cdot \chi}{\psi \cdot [\chi]_{1}} \right\} \ln \frac{\chi \cdot \mu}{\psi \cdot [\chi]_{1}} d\mu \ge 0. \tag{4}$$

Выражение (4) представляет закон возрастания энтропии для ТП [1,2,3]. Равенство выполняется только для квазистатических процессов, когда макропараметры ТП находятся в состоянии установившегося равновесия.

Новизна: Основным теоретическим результатом является вывод закона возрастания локальной энтропии технологического процесса исходя из предмето-технологической модели воздействия оборудования на предмет труда.

- 1. Петров Б.Н., Уланов Г.М., Гольденблат И.И., Ульянов С.В. Теории моделей в процессах управления.- М.: Наука, 1978. 224с.
- 2. Вильсон А.Д. Энтропийные методы моделирования сложных систем. -М.:Наука, 1978г. 248с.
- 3. *Прангишвили И.В.* Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы управления сложными системами. М.: Наука, 2003. 428 с.
- 4. *Пигнастый О.М.*, *Заруба В.Я*. О взаимосвязи микро- и макроописания производственно-технических систем. Сборник докладов Международной научно-практической конференции "Управление большими системами". М.: ИПУ РАН, 2009. С.255-258.
- 5. *Пигнастый О.М.* Статистическая теория производственных систем Х.: Изд. XHУ им. Каразина, 2007. - 388 с.