

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

01

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

01

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Murete

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería concertada

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

01



DESCRIPCIÓN

UE situada en la parte inferior de la fortaleza. Se trata de un murete de mampostería concertada trabada con mortero de tierra. Los mampuestos son de pequeño y mediano tamaño. Hace esquina en dirección Noreste y se apoya sobre la roca madre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

02

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

02

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Murete

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Regular

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería concertada

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

02

DESCRIPCIÓN

Murete de mampostería concertada con mortero de cal con mampuestos de gran tamaño. Conserva hasta cuatro hiladas de altura. En su parte derecha se aprecia un mortero de cal blanquecino, muy compacto y con árido, de gran tamaño. Tiene fragmentos de cerámica en su interior. Quizás sea los restos de un quiebro en perpendicular de la UE 01, con orientación SO-NE.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

03

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

03

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Murete

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Construcción recinto

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

03

DESCRIPCIÓN

Murete de mampostería concertada con mortero de cal blanquecino, con mampuestos de calcitas y conglomerados. Presentan una orientación Noreste-Suroeste. Equivalente a la UE 04.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

04

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

03

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Regular

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

5, 3

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

04

DESCRIPCIÓN

UE situada en el Sureste del recinto inferior. Está realizado con un murete de mampostería concertada con la misma orientación que la UE 03 (Suroeste-Noreste). Está formado por mampuestos de mediano tamaño con mortero de cal algo compacto. Está cubierto por un lomo de tierra derrumbado.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

05

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

03

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Murete

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Regular

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

04

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

04

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

05

DESCRIPCIÓN

UE situada en la esquina sureste del recinto inferior del castillejo. Se trata de un murete de mampostería concertada trabada con tierra, con una orientación Suroeste-Noreste. Se intuye un quiebro en ella.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

06

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Murete

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Regular

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

07

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería concertada

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

06

DESCRIPCIÓN

UE situada en la parte Sureste del recinto inferior. Se trata de los restos de un murete realizado con mampostería concertada trabado con tierra, que no conserva cara. Presenta una orientación Noreste-Suroeste.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

07

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

04

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

06

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería concertada

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

07

DESCRIPCIÓN

UE situada en la parte Este del recinto inferior. Se trata de un muro con orientación Noreste-Suroeste, equivalente en fábrica a la 06 con la que se traba. Conserva la cara externa y probablemente se trate del cierre oriental del recinto inferior de la fortificación.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

08

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

05

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Murete

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Mala

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

08

DESCRIPCIÓN

Restos de murete de mampostería trabada con tierra mal conservada. Situada en la parte Oeste del recinto inferior.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

09

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

06

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Mortero

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mortero de cal

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

09

DESCRIPCIÓN

Restos de un mortero de cal blanquecino con árido muy grueso y con algún fragmento de cerámica. Tiene una orientación Noreste-Suroeste y conserva la cara en su lado Norte. Seguramente se trata de los restos de costra externa de un tapial calicostrado.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

10

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

11

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

11

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

10

DESCRIPCIÓN

UE situada en la esquina Suroeste del recinto inferior. Se trata de un murete de mampostería concertada de mampuestos rectangulares trabado con mortero de yeso blanquecino y nódulos de cal y árido de cantera (chinos y grava, en mayor proporción los chinos). Parece que podría hacer esquina. Su núcleo parece estar trabado con mortero de tierra con nódulos de cal.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

11

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

8

Complejo
EstructuralTipología
funcionalDefinición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Regular

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

10

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

10

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

11

DESCRIPCIÓN

Murete de mampostería orientado Noroeste-Sureste. Se traba a la UE 10, haciendo esquina pero mucho peor conservado.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Mala

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

12

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

8

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Mortero

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Regular

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

12

DESCRIPCIÓN

UE ubicada en la parte Noroeste del recinto inferior. Se trata de los restos de un mortero de cal blanquecino con fragmentos de dolomías, distinto al resto de morteros documentados.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

13

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

9

Complejo
Estructural

1

Tipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Regular

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

33

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

14

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

33

14

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

13

DESCRIPCIÓN

UE situada en el inferior del recinto superior. Se trata del frente de una torre de tapial de calicanto, apoyándose en su parte más baja un zócalo de mampostería (UE 33). Está realizada con mampuestos rectangulares y lascas. En la parte superior se aprecian las hiladas de piedra del núcleo trabadas con mortero de cal blanquecino muy compacto con chinos y gravas de cantera (pizarra, cuarzo). Algunas partes del mortero parecen oscurecidas por humedades. No se aprecian mechinales visibles. El mortero está muy erosionado y precipitado, lo que dificulta su caracterización. Tiene restos de mortero de yeso a posteriori.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

14

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

10

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Reforma puerta

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

14

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

14

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

14

DESCRIPCIÓN

UE situada en la parte sur del recinto superior. Se trata de un tapial de calicanto de coloración marrón-rojiza clara. Se aprecian las tongadas con mampostería sobre todo en la parte inferior. Los mampuestos son mayoritariamente cuarcitas y calcitas cuadrangulares. El árido del mortero está compuesto por cuarcitas, cuarzo, esquistos y cerámica, también pequeñas escorias. Este hormigón de cal es muy compacto y de coloración grisácea, más oscura en la parte este. Se conservan dos cajones de altura de 80 cm de alto por 80 de grosor. Se observan tres mechinales en un lado de la UE y otro en el extremo Este de la misma. La distancia entre las agujas es de 1,5 m y tienen forma rectangular con unas dimensiones de 7 por 3 cm de media. Se observa además la impronta de un costal en el lado izquierdo de la estructura. También es visible el arranque de un cajón que formaría un ángulo de 90° en dirección al Sur.

En la parte central el tapial está muy degradado, con un socavón considerable.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Hay un gran trozo de tapial derrumbado en la parte izquierda de la UE.

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

15

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

15

DESCRIPCIÓN

Murete de mampostería situada sobre la UE 14. Se trata de una mampostería concertada, trabada con un mortero de yeso blanquecino con abundante árido y grava grisácea. Hace esquina en su parte occidental.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

16

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

11

Complejo
EstructuralTipología
funcionalDefinición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

16

DESCRIPCIÓN

Murete de mampostería trabada con tierra, concertada. Se ubica en la parte superior del acceso al recinto interno, por encima de la UE 15.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

17

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

12

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

18

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

17

DESCRIPCIÓN

Muralla de mampostería no concertada trabada con mortero de tierra y algo de cal con árido fino de cantera con chinos y gravas muy compacto. La cara se encuentra muy erosionada pero se conserva en algún punto de la parte baja y cimenta directamente sobre la roca madre. Parece estar ligeramente ataluzado. Se documentan también trozos de cerámica dentro del mortero.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

18

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

12

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Murete

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráficaSIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

18

DESCRIPCIÓN

Murete de mampostería ubicado en la parte Suroeste del recinto superior. Es una mampostería no concertada y trabada con tierra, con mampuestos de gran tamaño. Conserva la cara parcialmente. En el relleno de la UE se observan algunos nódulos de cal. En algunos puntos se observan escasos restos de un enlucido de cal muy fino aplicado a posteriori. También hay algún resto de yeso posterior. Si bien no está del todo clara su relación estratigráfica por el mal estado de conservación de ambas UEs, parece ser anterior a la UE 17.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

19

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

13

Complejo
Estructural

2

Tipología
funcional

Muro

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráficaSIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

20

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

20

20

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

19

DESCRIPCIÓN

Muro de mampostería concertada trabada con mortero de cal blanquecino y orientación Noroeste-Sureste, equivalente a la UE 17. Se conserva una sola hilada de altura que se traba con la UE 20. No está claro su contacto con la UE 17.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

20

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

14

Complejo
Estructural

2

Tipología
funcional

Torre

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráficaSIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

19

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

20

DESCRIPCIÓN

Cara Sur de la torre, mampostería concertada con mortero de cal. Se traba con la UE 19 y no conserva la cara Oeste.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

21

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

22, 23, 24

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

21

DESCRIPCIÓN

Lienzo de mampostería muy erosionado no conserva cara trabada con mortero de yeso equivalente al resto del recinto interior. Se apoya directamente sobre la roca madre y se localiza en el extremo suroeste de la plataforma Suroeste.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

22

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

14

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

21, 23, 24

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

22

DESCRIPCIÓN

Restos de muralla ubicados sobre el saliente rocoso. Se trata de una mampostería muy mal conservada concertada. Está trabada con mortero de yeso.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

23

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

19, 20, 21, 22

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

19, 20, 21, 22

34, 35, 36

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

23

DESCRIPCIÓN

Muralla equivalente a las UEs 19, 20, 21 y 22 ubicado en la cara Oeste y Norte del cerro. Se cimenta directamente sobre la roca madre. En su cara externa se le observan atarjeas rectangulares cada varios metros. Está trabada con mortero de yeso. Parece tener un retranqueo en su parte inferior en algunos puntos, estando escalonada por tanto.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

24

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

16

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Equivalente a

23

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

23

37

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

24

DESCRIPCIÓN

Resto de muralla en el recinto interior, en su parte Noreste. Equivalente a los demás, trabada con mortero de yeso.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

25

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

17

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Muralla

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Equivalente a

24

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

24

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

25

DESCRIPCIÓN

Muralla del recinto interior, en su esquina Sureste. Equivalente al resto.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

26

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

18

Complejo
Estructural

1

Tipología
funcional

Aljibe

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

31

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

27

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

27

31

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería no concertada

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

26

DESCRIPCIÓN

Forro de tapial hormigonado blanquecino de 1,1 m de grosor. Presenta mayor número de cantos en su interior y mayor proporción de grava y árido de calcita negra local que la primera fase del aljibe, al que forra en su parte Norte.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

27

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

19

Complejo
Estructural

1

Tipología
funcional

Aljibe

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráficaSIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

30

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

26, 28

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

30

26, 28

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

27

DESCRIPCIÓN

Forro Este del aljibe, equivalente en fábrica a la UE 26.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

28

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

20

Complejo
Estructural

01

Tipología
funcional

Aljibe

Definición
estratigráfica

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Reparación

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

29

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

27

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

27

29

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

28

DESCRIPCIÓN

Forro en la cara Sur del aljibe, equivalente a la UE 28.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

29

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

20

Complejo
Estructural

1

Tipología
funcional

Aljibe

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

28

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

30

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

28

30

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

29

DESCRIPCIÓN

Ajibe, muro Norte. Tapial hormigonado de color amarillento con mortero muy compacto y árido de cantera, con algunos cantos. Al interior está rematado en las esquinas con media caña y no se aprecia enlucido interno. Su parte inferior se encuentra muy socavada. El árido es de mediano tamaño de cantera, cuarcitas y algún fragmento de cerámica. Tiene un grosor de 44 cm.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

30

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

19

Complejo
Estructural

01

Tipología
funcional

Aljibe

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráficaSIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

27

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

29, 31

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

30

DESCRIPCIÓN

Muro Este del aljibe, equivalente

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

31

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

18

Complejo
Estructural

1

Tipología
funcional

Aljibe

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

26

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

30

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

26

30

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

31

DESCRIPCIÓN

Pared Norte del aljibe, equivalente a la UE 30

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

32

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
Estructural

1

Tipología
funcional

Derrumbe

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

26, 27, 28

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

32

DESCRIPCIÓN

Derrumbe de la cara oeste del aljibe. Se observa un mechinal pasante de 12 cm de anchura.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

33

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Zócalo

Definición
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráficaSIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería concertada

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

33

DESCRIPCIÓN

Zócalo de mampostería de la posible torre este del recinto superior. Se trata de una mampostería concertada trabada con un mortero de cal blanquecino muy compacto. Los mampuestos de forma cuadrangular están dispuestos mayoritariamente en hiladas horizontales, pero hay algún calzo en vertical. Cimenta directamente sobre la roca madre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

34

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

15

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Atarjea

Definición
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

35, 36, 37

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

23

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

23

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

34

DESCRIPCIÓN

Atarjea rectangular abierta en la cara externa de la muralla del recinto superior. Esta en fase con el paramento y tiene una laja dispuesta en horizontal en la parte superior para formarla. Está ubicada en la parte oeste de la estructura.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

35

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

15

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Atarjea

Definición
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Regular

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

34, 36, 37

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

23

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

23

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

35

DESCRIPCIÓN

Atarjea en fase equivalente a la UE 34. En la parte oriental de la UE 23.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Regular

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

36

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

15

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Atarjea

Definición
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráficaSIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

23

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

23

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

36

DESCRIPCIÓN

Atarjea situada en la parte oriental de la UE 23, en fase con ella. Equivalente al resto de atarjeas.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

37

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

15

Complejo
EstructuralTipología
funcional

Atarjea

Definición
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos
posterioresFiabilidad
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

23

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

23

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de
muestras☐ si ☐ noNº
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-GUA

ID intervención

UE

37

DESCRIPCIÓN

Atarjea abierta en la UE 23, en fase con ella. Equivalente en morfología alas UEs 34, 35 y 36.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto